



Website: www.auto-consulting.it info@auto-consulting.it

L'analisi elettrica dei sistemi di gestione motore

Evoluzione della diagnosi dei sistemi di gestione motore: Oscilloscopio e

Datalogger come strumenti di analisi per guasti sporadici o da invecchiamento



Via dell'Industria, 131/A - 72015 Fasano (BR)
Tel/Fax ++39 080 442.06.42 – 080 442.06.46
Website: www.auto-consulting.it
E-mail: info@auto-consulting.it

INDICE

1.	Le normative EURO	4
2.	Evoluzione del sistema di gestione motore	13
3.	Evoluzione dei sistemi di controllo allo scarico per motori benzina	14
4.	Rispetto dei limiti delle emissioni per motori a ciclo Otto nell'uso reale	20
5.	Codici guasto OBDII	24
6.	Guasti sporadici e da invecchiamento	28
7.	Autodiagnosi seriale	34
8.	Analisi elettrica esterna	38
PRO	SPETTIVE	40

Auto

Consulting
ELETTRONICA PER MOTORI & CHIPTUNING

Via dell'Industria, 131/A - 72015 Fasano (BR) Tel/Fax ++39 080 442.06.42 – 080 442.06.46

Website: www.auto-consulting.it
E-mail: info@auto-consulting.it



PREMESSA

- La categoria degli autoriparatori ha assistito nell'ultimo decennio ad un incremento pressoché esponenziale delle dotazioni elettroniche sia a servizio del comfort che della gestione motore.
- Mentre le dotazioni di accessori per il comfort sono in prevalenza state introdotte per seguire i canoni correnti relativi al benessere degli occupanti il veicolo, le dotazioni di sicurezza ed i sistemi di gestione motore sono stati introdotti a seguito della emanazione di sempre più stringenti normative a livello europeo.
- In particolare il quadro normativo europeo è stato, almeno a livello generale, recepito tanto dai consumatori quanto dagli operatori del settore che hanno ormai familiarità con


Via dell'Industria, 131/A - 72015 Fasano (BR) Tel/Fax ++39 080 442.06.42 – 080 442.06.46

Website: www.auto-consulting.it
E-mail: info@auto-consulting.it

Auto Consulting
ELETTRONICA PER MOTORI & CHIPTUNING

i termini EURO2, EURO3 ed EURO4. Le normative appena elencate sono state alla base della evoluzione dei moderni motori a ciclo Otto e Diesel.

- Ciò non toglie che dal punto di vista della diagnosi motore una simile accelerazione dell'evoluzione dei veicoli abbia creato non pochi problemi all'autoriparatore indipendente, che non ha potuto seguire gli aggiornamenti che le case costruttrici riservavano alla propria rete assistenziale
- Di seguito verrà esposta una panoramica sulla evoluzione dei veicoli e della conseguente maggiore complessità della loro diagnosi.



Via dell'Industria, 131/A - 72015 Fasano (BR) Tel/Fax ++39 080 442.06.42 – 080 442.06.46

Website: www.auto-consulting.it info@auto-consulting.it




1. Le normative EURO

Analizziamo in dettaglio l'evoluzione del quadro normativo a cui i costruttori automobilistici hanno dovuto fare riferimento.

FINO AL 31/12/1999

- o Direttiva CE91/441 (EURO1) in vigore per le auto di nuova omologazione dal 1/7/92
- o Direttiva CE94/12 (EURO2) in vigore per le auto di nuova omologazione dal 1/1/96



Via dell'Industria, 131/A - 72015 Fasano (BR) Tel/Fax ++39 080 442.06.42 – 080 442.06.46

Website: www.auto-consulting.it
E-mail: info@auto-consulting.it



DAL 1/1/2000

o **Direttiva CE98/69** (EURO3) in vigore per le auto di nuova omologazione dal 1/1/2000.

Tutti i modelli di nuova omologazione in Europa devono soddisfare le norme antinquinamento EURO 3. Queste non solo impongono minori emissioni allo scarico ma anche, per i motori a ciclo Otto, la cosiddetta European On Board Diagnostic (diagnosi di bordo che rileva malfunzionamenti e guasti che possono provocare anomali incrementi delle emissioni) e minori livelli di evaporazioni dall'impianto alimentazione carburante.

Direttiva CE98/70 sulla qualità di benzina e gasolio

Via dell'Industria, 131/A - 72015 Fasano (BR) Tel/Fax ++39 080 442.06.42 – 080 442.06.46


Website: www.auto-consulting.it
E-mail: info@auto-consulting.it

Auto Consulting
ELETTRONICA PER MOTORI & CHIPTUNING

L'Italia era già in linea, avendo fissato un contenuto d'idrocarburi aromatici inferiore a quello della Comunità Europea. E' stata comunque ottenuta una proroga di 2 anni per la vendita della super con piombo. Il contenuto massimo di zolfo nelle benzine è sceso da 500 a 150 ppm e nel gasolio da 500 a 350 ppm.

DAL 1/1/2001

 Tutte le auto di nuova immatricolazione devono soddisfare le norme EURO 3. Per quelle già targate non cambia nulla, quindi non hanno dovuto essere modificate e, salvo blocchi del traffico, potranno continuare a viaggiare.



Via dell'Industria, 131/A - 72015 Fasano (BR) Tel/Fax ++39 080 442.06.42 – 080 442.06.46

Website: www.auto-consulting.it
E-mail: info@auto-consulting.it



• DAL 1/1/2003

- Anche le auto diesel di nuova immatricolazione (meno quelle già targate) sono equipaggiate con la diagnosi di bordo. Il ritardo rispetto alle auto a benzina è dovuto alla maggiore complessità del software di segnalazione delle anomalie dei motori.
- Non possono più essere immatricolate auto nuove di fabbrica che non rispettano le norme di sicurezza europee.

DAL 1/1/2005

o Direttiva CE98/69 (EURO 4) in vigore per le auto di nuova omologazione dal 1/1/2005

Via dell'Industria, 131/A - 72015 Fasano (BR) Tel/Fax ++39 080 442.06.42 – 080 442.06.46

Website: www.auto-consulting.it E-mail: info@auto-consulting.it

Auto Consulting
ELETTRONICA PER MOTORI & CHIPTUNING

Sulla carta di circolazione individuate dalla sigla 98/69B. Sono analoghe alle EURO3, ma

impongono limiti di emissione più severi. Per questo sono stati implementati importanti

aggiornamenti per motori e catalizzatori.

Cambiano molto anche i combustibili, lo zolfo non potrà superare le 50 ppm in benzina e

gasolio, misura indispensabile per far funzionare le nuove generazioni di catalizzatori. Gli

idrocarburi aromatici nella benzina non possono più superare la concentrazione del 35%


in volume.

DAL 1/1/2006

o Direttiva CE98/69B (EURO 4) in vigore per le auto di nuova immatricolazione dal

1/1/2006

3



Via dell'Industria, 131/A - 72015 Fasano (BR) Tel/Fax ++39 080 442.06.42 – 080 442.06.46

Website: www.auto-consulting.it
E-mail: info@auto-consulting.it



DAL 1/1/2008

- Entra in vigore l'accordo volontario fra l'Associazione delle Industrie Europee dell'Auto e
 l'Unione Europea per limitare le emissioni d'anidride carbonica della media della auto
 prodotte da ogni Casa a 140 grammi per chilometro.
- Questo significa che la media di consumo medio dei modelli a benzina dovrà essere di 5,9 L/100 km e per i diesel 5,3 L/100.
- o Le Case aumenteranno quindi l'offerta di modelli diesel e a metano. Saranno proposte anche versioni ibride (motore termico abbinato a uno elettrico).

Auto Consulting Sa.s. di Cofano A. & C. Via dell'Industria, 131/A - 72015 Fasano (BR)

Tel/Fax ++39 080 442.06.42 – 080 442.06.46

Website: www.auto-consulting.it
E-mail: info@auto-consulting.it



CONSIDERAZIONI

 La Direttiva 98/69 ha stabilito i limiti di emissioni per gli anni 2000/2005 identificandoli anche come Euro 3 e 4.

Sia per i motori a benzina che per quelli Diesel sono stati scelti così severi da costringere i Settori coinvolti (industrie dell'auto, dei componenti e dei prodotti petroliferi), a non limitarsi a semplici ottimizzazioni dei rispettivi prodotti ma a progettare nuove tecnologie per garantire i risultati e mantenere la corretta funzionalità per durate di 80.000 e di 100.000 km rispettivamente per le due tappe.

Via dell'Industria, 131/A - 72015 Fasano (BR) Tel/Fax ++39 080 442.06.42 - 080 442.06.46

Website: www.auto-consulting.it info@auto-consulting.it

o Già le direttive 91/441 e 94/12 (Euro 1 e 2) avevano richiesto la durata di 80.000 km; ma ora vengono aggiunte la diagnosi di bordo e specifiche sanzioni nel caso in cui i limiti non vengano soddisfatti.


o Come conseguenza diretta si ha che sui nuovi veicoli è estremamente pericoloso, nonché inutile, ricorrere a soluzioni improvvisate per la riparazione del veicolo. In particolare sui veicoli conformi EURO4 il malfunzionamento grave del veicolo, in termini di emissioni inquinanti, può provocarne il blocco deciso direttamente dalla centralina.



Tel/Fax ++39 080 442.06.42 – 080 442.06.46
Website: www.auto-consulting.it
E-mail: info@auto-consulting.it

EVOLUZIONE LIMITI NELLA U.E.


ANNI 1971 1975 1977 1979 1984 1993 1997 2000/2005 DIRETTIVA n° 70/220 74/290 77/102 78/665 83/351 91/441 94/12 98/69



EMISSIONI RELATIVE AL CICLO NEDC EURO III (*) SEPARAZIONE HC - NOX:

2000: HC - NOx = 0,20 - 0,15 g/km 2005: HC - NOx = 0,10 - 0,08 g/km

FIGURA 1



Via dell'Industria, 131/A - 72015 Fasano (BR) Tel/Fax ++39 080 442.06.42 – 080 442.06.46

Website: www.auto-consulting.it E-mail: info@auto-consulting.it



2. Evoluzione del sistema di gestione motore


- Si pone quindi, per le case costruttrici, il problema di introdurre una serie di misure atte a ridurre drasticamente il livello di emissioni inquinanti dei motori. Il percorso segue due vie: da un lato l'ottimizzazione dei motori e dall'altro l'introduzione di un complesso sistema di controllo in grado di garantire la rispondenza del motore alle normative per almeno 100.000 Km.
- Tali modifiche richiedono però enormi investimenti che possono essere affrontati solo sfruttando al massimo le sinergie tra i vari gruppi e le economie di scala. Il compito dell'autoriparatore si fa quindi più complesso: egli deve associare, ad una notevole esperienza pratica, una solida formazione meccanica di base ed una conoscenza a livello non più superficiale dei sistemi

Website: www.auto-consulting.it
E-mail: info@auto-consulting.it



3. Evoluzione dei sistemi di controllo allo scarico per motori benzina

COMPOSIZIONE GAS DI SCARICO A VALLE CATALIZZATORE



Via dell'Industria, 131/A - 72015 Fasano (BR) Tel/Fax ++39 080 442.06.42 – 080 442.06.46

Website: www.auto-consulting.it E-mail: info@auto-consulting.it



- Effetto immediato delle nuove normative antinquinamento è stato il restringimento della cosiddetta finestra stechiometrica. Il sistema di controllo delle emissioni è ormai diventato parte integrante del sistema di controllo motore. In altri termini il disegno della camera di combustione, il controllo della dosatura e la scelta delle fasature di accensione e di distribuzione costituiscono prerequisiti fondamentali e determinano le cosiddette "emissioni base" del motore.
- La sonda lambda ed il catalizzatore costituiscono invece il cuore del sistema di controllo della carburazione e di abbattimento delle emissioni allo scarico. Mentre, però, il controllo e la eventuale sostituzione del sensore ossigeno sono diventati una operazione di routine in officina, altrettanto non si può dire per il catalizzatore.

Via dell'Industria, 131/A - 72015 Fasano (BR) Tel/Fax ++39 080 442.06.42 - 080 442.06.46

Website: www.auto-consulting.it E-mail: info@auto-consulting.it

Auto Consulting
ELETTRONICA PER MOTORI & CHIPTUNING

• Come è noto, nell'intorno del rapporto stechiometrico l'efficienza del catalizzatore diventa

ottimale; il catalizzatore stesso può quindi completare in tempi brevissimi le reazioni di

ossidazione e quelle di riduzione determinando, sulle emissioni, il risultato di fig. 4. In

corrispondenza del valore stechiometrico gli inquinanti vengono così praticamente azzerati,

mentre sul lato ricco e su quello magro, risalgono con le pendenze indicate.

• Negli ultimi anni i catalizzatori ed i supporti ceramici hanno fatto registrare continui

miglioramenti pertanto le efficienze di conversione per gli inquinanti, CO, HC, NOx,

regolamentati a motore regimato, sono sempre superiori al 95% e raggiungono l'85 % per

quelli non regolamentati quali benzene, toluene e polinucleari aromatici.

Auto Consulting Sa.s. di Cofano A. & C. Via dell'Industria, 131/A - 72015 Fasano (BR)

Via dell'Industria, 131/A - 72015 Fasano (BR) Tel/Fax ++39 080 442.06.42 – 080 442.06.46

Website: www.auto-consulting.it
E-mail: info@auto-consulting.it



della porosità del washcoat determinata da:

 Il catalizzatore è efficiente finché non intervengono condizioni capaci di ridurre o comprometterne la sua efficacia. Le cause sono essenzialmente due entrambe riferite al ridursi

o esposizione dello stesso ad elevate temperature (900°C per Euro 2; 1000°C per Euro3 ed

Euro4) capaci di modificarne la struttura riducendo così l'estensione della sua superficie.

Considerando la qualità del controllo raggiungibile con gli attuali sistemi di iniezione un

aumento della temperatura può verificarsi soltanto in occasione di un misfiring. Per

questo motivo il sistema di accensione, ed in particolare la parte ad alta tensione, ha

subito un'evoluzione totale alla ricerca di materiali isolanti adeguati e stabili nel tempo

comprese le candele la cui durata raggiunge oggi almeno i 30.000 Km.

Auto Consulting Sa.s. di Cofano A. & C. Via dell'Industria, 131/A - 72015 Fasano (BR)

Via dell'Industria, 131/A - 72015 Fasano (BR) Tel/Fax ++39 080 442.06.42 – 080 442.06.46

Website: www.auto-consulting.it
E-mail: info@auto-consulting.it




- o Un metallo che può determinare un effetto di disattivazione del catalizzatore è lo Zolfo contenuto nella benzina. Questo accumulo è parzialmente reversibile poiché, a temperature più elevate e non ancora pericolose (600 ÷ 800° C), lo Zolfo può bruciare ma sicuramente l'efficienza di conversione si riduce. Effetto irreversibile è invece determinato dai metalli contenuti negli olii: Fosforo e Zinco. Di qui la necessità di lavorare sulle riduzione dei consumi olio.
- Come già detto il sistema di controllo dovrà essere in grado di centrare al meglio la dosatura stechiometrica e cioè di fare in modo che, a pari percorso (ECE+EUDC), la frequenza con la quale si realizza la dosatura di 14,7 sia la più elevata possibile. La fig. 8 illustra il comportamento dei sistemi della prima generazione (Euro 1), inizio anni '90, e di quelli dei primi anni 2000.





o Particolare attenzione è stata quindi posta nei sistemi Euro3 ed Euro4 alla sorveglianza dello stato di efficienza dei sensori ossigeno a monte ed a valle dei catalizzatori. Lo standard EOBD contempla un numero elevato di codici errore associati a questo componente ed all'invecchiamento generale del motore.





E-mail: info@auto-consulting.i

4. Rispetto dei limiti delle emissioni per motori a ciclo Otto nell'uso reale

- Per verificare che le emissioni siano stabili durante la vita utile della vettura la Direttiva 92/55
 ha previsto i controlli biennali stabilendo soglie di riferimento al minimo per il CO pari a:
- 4,5% per le vetture anteriori al 1986
- 3,5% per le vetture immatricolate tra il 1987 ed il 1993
- 0,5% per quelle catalizzate conformi ad Euro 1 e 2
- Pertanto, anche con una prova abbreviata e con strumenti semplici, è possibile verificare se una vettura sostanzialmente soddisfi o meno i valori di progetto.

Via dell'Industria, 131/A - 72015 Fasano (BR) Tel/Fax ++39 080 442.06.42 – 080 442.06.46

Website: www.auto-consulting.it E-mail: info@auto-consulting.it

Auto Consulting
ELETTRONICA PER MOTORI & CHIPTUNING

- Per migliorare e mantenere il comportamento ottimale, per le vetture anni 2000, la Direttiva 98/69 richiede di installare a bordo un sistema di diagnosi capace di monitorare le emissioni denominato EOBD (European On Board Diagnostic).
- Con questo sistema vengono definiti nuovi limiti, chiamati Threshold, al di là dei quali deve accendersi una specifica spia (MIL Malfunction Indicator Lamp) capace di avvisare chi guida che le emissioni stanno aumentando oltre il consentito.
- Poiché non esistono sensori, installabili su vettura, capaci di misurare direttamente gli inquinanti è necessario valutarli per via indiretta misurando la perdita di efficienza del catalizzatore o la minor prontezza di risposta della sonda lambda.

Via dell'Industria, 131/A - 72015 Fasano (BR) Tel/Fax ++39 080 442.06.42 – 080 442.06.46

Website: www.auto-consulting.it E-mail: info@auto-consulting.it

Auto Consulting
ELETTRONICA PER MOTORI & CHIPTUNING

• Per controllare l'efficienza di conversione del catalizzatore occorre montare a valle dello stesso

una seconda sonda lambda. Infatti a valle del catalizzatore, poiché la dosatura è stata resa

costante dalla sonda a monte e poiché l'O2 residuo è stato consumato nelle reazioni di

ossidazione, la dosatura è costante e l'O2 libero è nullo.

o La sonda a valle deve quindi dare un segnale poco variabile; la sonda a monte

presenterà invece un segnale oscillante tra 50 e 900 m V. Tuttavia, con il ridursi

dell'efficienza del catalizzatore, il segnale della sonda a valle diventa non più trascurabile.

Il software della centralina dovrà quindi confrontare i segnali monte e valle e determinare

l'accensione della lampada quando le grandezze elettroniche segnalino la ridotta

efficienza del catalizzatore.

Via dell'Industria, 131/A - 72015 Fasano (BR) Tel/Fax ++39 080 442.06.42 – 080 442.06.46

Website: www.auto-consulting.it E-mail: info@auto-consulting.it




- o Il secondo controllo valuta lo stato della sonda lambda principale (monte catalizzatore) misurandone la capacità di mantenere nel tempo la corretta frequenza di commutazione ricco/magro; come già osservato in precedenza, si tratta infatti del parametro in grado di mantenere la bontà del controllo della finestra stechiometrica.
- La terza verifica consiste nell'accertare che non abbia luogo un misfiring. .Per monitorare le mancate accensioni si misura la regolarità di rotazione del volano montando un sensore specifico; se la regolarità varia rispetto a quella predeterminata si è in presenza di misfiring.





5. Codici guasto OBDII

 Al fine di standardizzare i codici guasto (DTC, Diagnostic Fault Code) generati dalle ECU è stato stabilito dallo standard OBDII quanto segue:





Via dell'Industria, 131/A - 72015 Fasano (BR) Tel/Fax ++39 080 442.06.42 – 080 442.06.46

Website: www.auto-consulting.it
E-mail: info@auto-consulting.it

Di seguito alcuni esempi di codici OBDII

DTC P0101 Mass Air Flow (MAF) Sensor Performance

DTC P0102 Mass Air Flow (MAF) Sensor Circuit Low Frequency

DTC P0103 Mass Air Flow (MAF) Sensor Circuit High Frequency

DTC P0105 MAP Sensor Circuit Insufficient Activity

DTC P0106 Manifold Absolute Pressure (MAP) System Performance

DTC P0107 Manifold Absolute Pressure (MAP) Sensor Circuit Low Voltage

DTC P0108 Manifold Absolute Pressure (MAP) Sensor Circuit High Voltage

DTC P0111 Intake Air Temperature (IAT) Sensor Performance

DTC P0112 Intake Air Temperature (IAT) Sensor Circuit Low Voltage

DTC P0113 Intake Air Temperature (IAT) Sensor Circuit High Voltage

DTC P0116 Engine Coolant Temperature (ECT) Sensor Performance

DTC P0117 Engine Coolant Temperature (ECT) Sensor Circuit Low Voltage

DTC P0118 Engine Coolant Temperature (ECT) Sensor Circuit High Voltage

DTC P0120 TP System Performance

DTC P0121 TP Sensor Circuit Insufficient Activity

DTC P0122 Throttle Position (TP) Sensor Circuit Low Voltage

DTC P0123 Throttle Position (TP) Sensor Circuit High Voltage

DTC P0125 Engine Coolant Temperature (ECT) Insufficient for Closed Loop Fuel Control



Via dell'Industria, 131/A - 72015 Fasano (BR) Tel/Fax ++39 080 442.06.42 - 080 442.06.46

Website: www.auto-consulting.it E-mail: info@auto-consulting.it

DTC P0135 HO2S Heater Performance Bank 1 Sensor 1

DTC P0143 HO2S Circuit Low Voltage Bank 1 Sensor 3

DTC P0144 HO2S Circuit High Voltage Bank 1 Sensor 3

DTC P0146 HO2S Circuit Insufficient Activity Bank 1 Sensor 3

DTC P0147 HO2S Heater Performance Bank 1 Sensor 3

DTC P0151 HO2S Circuit Low Voltage Bank 2 Sensor 1

DTC P0152 HO2S Circuit High Voltage Bank 2 Sensor 1

DTC P0153 HO2S Slow Response Bank 2 Sensor 1

DTC P0154 HO2S Circuit Insufficient Activity Bank 2 Sensor 1

DTC P0155 HO2S Heater Performance Bank 2 Sensor 1

DTC P0171 Fuel Trim System Lean Bank 1

DTC P0172 Fuel Trim System Rich Bank 1

DTC P0174 Fuel Trim System Lean Bank 2

DTC P0175 Fuel Trim System Rich Bank 2

DTC P0201 Injector 1 Control Circuit

DTC P0202 Injector 2 Control Circuit

DTC P0203 Injector 3 Control Circuit

DTC P0204 Injector 4 Control Circuit

DTC P0205 Injector 5 Control Circuit

DTC P0206 Injector 6 Control Circuit

DTC P0207 Injector 7 Control Circuit

DTC P0208 Injector 8 Control Circuit



Via dell'Industria, 131/A - 72015 Fasano (BR) Tel/Fax ++39 080 442.06.42 – 080 442.06.46

Website: www.auto-consulting.it
E-mail: info@auto-consulting.it

DTC P0325 Knock Sensor Module Performance

DTC P0326 Knock Sensor CKT Excessive Spark Retard

DTC P0327 Knock Sensor Circuit Low Voltage

DTC P0401 Exhaust Gas Recirculation (EGR) Flow Insufficient

DTC P0404 Exhaust Gas Recirculation (EGR) Open Position Performance

DTC P0405 Exhaust Gas Recirculation (EGR) Position Sensor Circuit Low Voltage

DTC P0420 Catalyst System Low Efficiency

DTC P0452 Fuel Tank Pressure Sensor Circuit Low Voltage

DTC P0453 Fuel Tank Pressure Sensor Circuit High Voltage

DTC P0461 Fuel Level Sensor Performance

DTC P0462 Fuel Level Sensor Circuit Low Voltage

DTC P0463 Fuel Level Sensor Circuit High Voltage

DTC P0502 Vehicle Speed Sensor (VSS) Circuit Low Input

DTC P0503 Vehicle Speed Sensor (VSS) Circuit Intermittent


DTC P0506 Idle Speed Low

DTC P1106 Manifold Absolute Pressure (MAP) Sensor Circuit Intermittent High Voltage

DTC P1107 Manifold Absolute Pressure (MAP) Sensor Circuit Intermittent Low Voltage

DTC P1108 BARO to MAP Sensor Comparison Too High

DTC P1111 Intake Air Temperature (IAT) Sensor Circuit Intermittent High Voltage




Via dell'Industria, 131/A - 72015 Fasano (BR) Tel/Fax ++39 080 442.06.42 – 080 442.06.46


Website: www.auto-consulting.it
E-mail: info@auto-consulting.it



6. Guasti sporadici e da invecchiamento

- L'autodiagnosi seriale, su cui è basata la codifica EOBD applica in sostanza alcuni principi fondamentali
 - Verifica di circuiti aperti oppure in corto verso massa o alimentazione
 - Verifica della plausibilità di un segnale attraverso il confronto con limiti prefissati
 - Verifica dell'invecchiamento del motore tramite l'analisi del segnale O2S
 - Verifica dei valori massimo, minimo e della dinamica del sensore ossigeno
 - Analisi delle fluttuazioni del regime motore istantaneo
- Le capacità di analisi di una ECU dipendono quindi fortemente dalla sua capacità di calcolo e dalla ridondanza dei sensori montati sul motore.






Website: www.auto-consulting.it
E-mail: info@auto-consulting.it



 Motori non conformi agli standard Euro3 ed Euro4, di conseguenza, hanno capacità di autodiagnosi molto più limitate. Si esaminano quindi alcune casistiche di guasto molto diffuse ma non diagnosticabili attraverso la sola autodiagnosi seriale.





Via dell'Industria, 131/A - 72015 Fasano (BR) Tel/Fax ++39 080 442.06.42 – 080 442.06.46

Website: www.auto-consulting.it E-mail: info@auto-consulting.it

Sensore posizione albero motore

NOTA: Il sensore di posizione albero motore fornisce anche il segnale di regime motore.

Controllo della resistenza - Fig. 18

Dati tecnici		
Terminali	Resistenza	
1 e 2	486-594 Ω	

Controllare che l'accensione è spenta.

Scollegare la spina multipla del sensore posizione albero motore.


Controllare la resistenza tra i terminali del sensore posizione albero motore.

Sensore posizione albero a camme

Controllo - Fig. 19

Dati tecnici		
Terminali	LED	
2 e 3	Lampeggiante	

Controllare che l'accensione è spenta. Non scollegare la spina multipla. Accedere ai terminali della spina multipla del sensore posizione albero a camme.





Auto Consulting Sa.s. di Cofano A. & C. Via dell'Industria, 131/A - 72015 Fasano (BR) Tel/Fax ++39 080 442.06.42 - 080 442.06.46


Website: www.auto-consulting.it E-mail: info@auto-consulting.it

Sensore alzata ago iniettore

Spina multipla scollegata

Fig. 86253

Terminali	Condizione	Valore caratteristico	Nota
1 e 2		80-120 Ω	





Via dell'Industria, 131/A - 72015 Fasano (BR) Tel/Fax ++39 080 442.06.42 – 080 442.06.46

Website: www.auto-consulting.it E-mail: info@auto-consulting.it

Valvola di regolazione pressione di sovralimentazione turbocor

Spina multipla scollegata

Fig. 86548

Terminali	Condizione	Valore caratteristico	Nota
2 e massa	Accensione inserita	11-14 V	1, 2

Note


- 1. Controllo della tensione di alimentazione.
- Il relè di controllo motore deve essere correttamente montato e funzionante onde poter effettuare i controlli della tensione di alimentazione.


Valvola di regolazione pressione di sovralimentazione turbocor

Spina multipla scollegata

Fig. 20406

Terminali	Condizione	Valore caratteristico	Nota
1 e 2		14-20 Ω	






Via dell'Industria, 131/A - 72015 Fasano (BR) Tel/Fax ++39 080 442.06.42 - 080 442.06.46

Website: www.auto-consulting.it info@auto-consulting.it



- Di seguito elencati un piccolo elenco di alcuni dei casi tipici di malfunzionamento per sensori auto:
 - Variazioni dei valori di resistenza per sensori NTC all'interno del campo 0°÷ 100°C
 - o Errori di guadagno sui misuratori di portata aria senza interruzione del film caldo
 - o Errori di guadagno sui sensori di pressione assoluta senza interruzione del segnale
 - o Alterazione delle caratteristiche elettromagnetiche dei sensori induttivi, alterazione delle distanze sensore-ruota fonica
 - Resistenza di contatto su cablaggi elettrovalvole. Invecchiamento del circuito di pilotaggio PWM (Pulse Width Modulation)
 - Errori di anticipo di iniezione su veicoli turbo diesel a pompa rotativa



Via dell'Industria, 131/A - 72015 Fasano (BR) Tel/Fax ++39 080 442.06.42 - 080 442.06.46

Website: www.auto-consulting.it
E-mail: info@auto-consulting.it



7. Autodiagnosi seriale

Grandi passi sono stati compiuti negli ultimi anni con l'introduzione di ECU a microprocessore
in grado di colloquiare attraverso presa diagnostica con l'autoriparatore, anche se è bene
riprendere alcuni punti fondamentali di questo tipo di approccio.

VANTAGGI DEL COLLOQUIO VEICOLO-OPERATORE

- Possibilità di leggere in ogni istante il valore preciso tradotto in unità di misura fisica dei principali sensori del veicolo (es. massa aria in mg/h anziché in Volt)
- Monitoraggio continuo dei guasti da c.a./c.c. dei sensori del veicolo
- o Possibilità di confronto con valori di riferimento memorizzati in tabelle interne alle ECU

Website: www.auto-consulting.it E-mail: info@auto-consulting.it



LIMITI DEL COLLOQUIO VEICOLO-OPERATORE

- o I dati in autodiagnosi vengono trasferiti allo scan-tool attraverso una o due linee di comunicazione seriale (linee K/L). La velocità di trasferimento dei dati dipende esclusivamente dalla ECU montata sul veicolo sotto test.
- o Maggiore è il numero di parametri selezionati sul display peggiore sarà la comunicazione.
- La diagnosi seriale rappresenta per la ECU una comunicazione di servizio a bassa priorità: di conseguenza non è possibile avere una sincronizzazione tra l'evento di guasto e l'andamento dei parametri sull'autodiagnosi.
- o I parametri visualizzati sullo scan-tool rispecchiano solo le informazioni fornite dai sensori alla ECU: è così difficile individuare guasti riconducibili ai cosiddetti "errori di guadagno".



- o A meno di segnali pilotati direttamente da ECU non è possibile avere un monitoraggio diretto del funzionamento degli attuatori di un sistema di gestione motore (ad es. elettroiniettori benzina, elettrovalvole canister, elettrovalvole gestione turbo ed EGR). Il problema viene da qualche anno affrontato con i veicoli a benzina conformi EOBD ed i veicoli diesel con pilotaggio elettrico dell'iniezione.
- o Solo le ECU di ultima generazione sono in grado di compiere più efficienti valutazioni della plausibilità dei segnali di ingresso.

UN ESEMPIO REALE

info@auto-consulting.it

- o Si consideri una VW Golf IV 110CV mot. ALH anno 2000. L'autovettura non presenta malfunzionamenti apparenti e l'autodiagnosi non rileva guasti né sporadici né attuali. L'auto ha percorso al momento 17.000 Km
- maniera apparentemente inspiegabile l'autovettura rompe il core-assy del turbocompressore e, del monoblocco completo (bielle, pistoni etc.)
- o II veicolo viene riparato senza risalire alle cause della rottura. Un esame attento dei parametri in tempo reale evidenzia una pressione del collettore pari 820mbar a motore spento.
- o In seguito ad un controllo con manometro sul collettore di aspirazione, viene evidenziata una pressione di esercizio pari a 2,5 bar.

Auto Consulting Sa.s. di Cofano A. & C. Via dell'Industria, 131/A - 72015 Fasano (BR)

Tel/Fax ++39 080 442.06.42 – 080 442.06.46

Website: www.auto-consulting.it
E-mail: info@auto-consulting.it



8. Analisi elettrica esterna

• In questi, e molti altri casi, si rivela utile affiancare al tester di autodiagnosi uno strumento di analisi elettrica che abbia le caratteristiche di potenza di un oscilloscopio digitale che quelle di versatilità e portabilità di un multimetro. Una soluzione può essere rappresentata dall'uso dei cosiddetti pannelli virtuali: speciali software in grado di riconfigurare via software una scheda di acquisizione dati in modo da farla funzionare o come oscilloscopio ad alta velocità con un numero ristretto di canali in ingresso oppure come datalogger a bassa velocità, con un numero elevato di canali. Tale software/hardware può essere installato su di un PC portatile garantendo la possibilità di prove del veicolo su strada.

Website: www.auto-consulting.it
E-mail: info@auto-consulting.it

- L'utilizzo di schede di acquisizione dati inoltre permetterà di implementare nel software di gestione alcune funzioni di notevole importanza:
 - o Visualizzazione della temperatura tramite la misura diretta del componente
 - Visualizzazione della pressione tramite la misura diretta del componente
 - Verifica delle relazioni di plausibilità incrociata fra i segnali elettrici generati dai principali sensori del veicolo (NTC, giri, fase, pressione, apertura farfalla etc.) con identificazione del componente guasto
 - Generazione automatica di un segnale sostitutivo per il sensore fuori tolleranza, con automatizzazione dell'analisi elettrica esterna.

Auto Consulting Sa.s. di Cofano A. & C. Via dell'Industria, 131/A - 72015 Fasano (BR)

Via dell'Industria, 131/A - 72015 Fasano (BR) Tel/Fax ++39 080 442.06.42 – 080 442.06.46

Website: www.auto-consulting.it
E-mail: info@auto-consulting.it



PROSPETTIVE

• Gli scenari aperti dalle nuove normative pongono gli autoriparatori di fronte ad alcune scelte fondamentali. Prima fra tutte è quella di procedere ad una formazione tecnica continua ed approfondita: il processo di formazione deve essere certificato da enti di formazione

riconosciuti e qualificati.

Operare su autovetture di ultima generazione vuol dire spesso confrontarsi con guasti relativi
ai sistemi antinquinamento di cui viene fatto un continuo monitoraggio; pratiche artigianali
finora seguite (es. rimozione del catalizzatore, variazione delle pressioni di iniezione etc.) oltre
ad essere pericolose per l'operatore possono compromettere il sistema di gestione.

Via dell'Industria, 131/A - 72015 Fasano (BR) Tel/Fax ++39 080 442.06.42 - 080 442.06.46

Website: www.auto-consulting.it info@auto-consulting.it

Il crescente grado di complessità delle autovetture necessità di manualistica tecnica completa ed aggiornata. Essa deve ormai essere considerata al pari di una attrezzatura meccanica di base e, vista la continua proliferazione, deve essere trasferita eventualmente su Personal Computer.

- Le centraline a bordo vettura sono ormai collegate in rete e scambiano fra loro segnali digitali non interpretabili direttamente (CAN-Bus): è necessario approfondire al meglio l'uso dei tester di autodiagnosi e l'interpretazione di tutti i parametri di funzionamento.
- La sola analisi dei guasti attraverso l'uso della sola autodiagnosi seriale è comunque parziale e va affiancata con una adeguata analisi elettrica dei segnali che, seppur più ostica, mostra in tempo reale l'andamento delle grandezze elettriche di ingresso ed uscita alla ECU.