

RESET SERVICE VOLVO

Caro Cliente

Durante le nostre prove di verifica presso alcune officine, è scaturito che su alcune Volvo modelli V70 e S60 (in questo caso la vettura in prova era una S60 D5 del 2002), la procedura di reset service già presente, e funzionante, all'interno del data base di ST-6000 non eseguiva il reset della spia.

Facendo alcune ricerche siamo venuti a conoscenza che Volvo ha introdotto una nuova procedura manuale di reset service, con alcuni passaggi differenti rispetto alla prima già presente e funzionante.

Per questo motivo con la versione CD65 sarà introdotto nella parte " Ispezione Manuale " delle vetture Volvo modello V70 e S60 , sia il tipo 1 che un tipo 2, qui sotto potrete trovare la procedura che viene inoltrata in anticipo per poter avviare a chiamate che potrebbero arrivarvi da parte dei vostri clienti, in questo modo potrete spiegar loro che il problema sarà risolto con la versione CD65 , ma nello stesso tempo potrete informarli di come procedere per il reset della spia service.

PROCEDURA PER RIPRISTIVO SERVICE VOLVO V70-S60:

TIPO 1:

- a quadro spento premere e mantenere premuto il pulsante che commuta i chilometri da totali a parziali
- accendere il quadro
- al secondo lampeggio della spia service (o dell'indicatore chilometri parziale) lasciare il pulsante
- spegnere il quadro

TIPO 2:

- a quadro spento premere e mantenere premuto il pulsante che commuta i chilometri da totali a parziali
- ruotare la chiave di accensione al primo scatto (il quadro si accende solo parzialmente)
- dopo alcuni secondi si udirà un bip, quindi rilasciare il pulsante entro 4 secondi
- attendere 10 secondi e spegnere il quadro

Speriamo che possiate trovare utili queste informazioni. Non esitate a contattarci per qualunque dubbio o approfondimento!

Lo staff dell'Ufficio Post Vendita



Azienda certificata
con sistema di qualità ISO 9001

