

Istruzioni sulla codifica SCN (Mercedes-Benz) del modulo Transmission Control Module (TCM)

[Descrizione funzione]

1. Questa funzione è richiesta dopo la sostituzione del modulo di controllo della trasmissione.
2. Questa funzione può essere necessaria quando il modulo di controllo della trasmissione non funziona correttamente.
3. Questa funzione è necessaria anche quando si aggiorna la versione del modulo di controllo della trasmissione.

[Attenzione]

1. Prima di eseguire questa funzione, assicurarsi che la tensione della batteria non sia inferiore a 12V e che l'ArtiPad I sia completamente carico.
2. Durante il funzionamento, non interrompere deliberatamente. Ciò potrebbe comportare gravi conseguenze con il guasto della centralina di trasmissione.

[Istruzioni]

1. Entrare in TCM-modulo di controllo della trasmissione, selezionare la funzione [Variant coding]. Vedere la Fig. 1.




Fig. 1

2. Sostituire il nuovo modulo di controllo con quello vecchio come richiesto, vedere Fig. 2.




Fig. 2

3. Registrare le informazioni del vecchio modulo di controllo come mostrato nella figura 2, quindi installare quello nuovo. Vedere la Fig. 3.




Fig. 3

4. Selezionare [Corrispondenza automatica]. Se non si riesce a far corrispondere automaticamente la codifica SCN, è necessario immetterla manualmente. Vedere Fig. 4.




Fig. 4

5. Dopo la corrispondenza automatica o l'immissione manuale, selezionare [Scrivi codifica]. Vedere la Fig. 5.




Fig. 5

6. Controllare che il nuovo modulo di controllo sia collegato correttamente, quindi fare clic su [OK]. vedere la Fig. 6.




Fig. 6

7. Selezionare [SÌ]. Attendere per alcuni secondi. Quindi spegnere il quadro e riaccenderlo come richiesto. Vedere la Fig. 7.




Fig. 7

8. La codifica SCN sarà completata con successo in alcuni secondi. Vedere Fig. 8.




Fig. 8

9. La codifica SCN è stata completamente eseguita. Se il problema persiste, contattare il servizio tecnico TOPDON Italia allo 0804420642.

[Dichiarazione]

Il copyright di questo documento appartiene a Topdon Technology Co., Ltd. Qualsiasi azienda o individuo non deve citare o ristampare senza autorizzazione.